



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Controleer **ALTIJD** alle gereedschappen Op mogelijke gebreken vooraleer ze te gebruiken.
2. Draag **ALTIJD** veiligheidsbril en oorbeschermers.
3. Lees **ALTIJD** grondig de handleiding en De instructies van de fabrikant vóór het gebruik.
4. Kijk **ALTIJD** na dat tenminste 75% van De schacht veilig in de klem van de freesmachine zit.
5. Gebruik **ALTIJD** geleiders of geleidingsringen Om zijdelingse snijafwijkingen te absorberen.
6. Gebruik **ALTIJD** de geleider op de freesmachine.
7. Reduceer **ALTIJD** de snelheid van de freesmachine bij gebruik van frezen met een grote diameter.
8. Zorg **ALTIJD** voor een goede afstelling van uw freesgeleider ten opzichte van het geleidelager.
9. Zorg ervoor dat U **ALTIJD** grotere verspaan-afnames (> 10mm.) In meerdere arbeidsgangen uitvoert.
10. Hou uw gereedschap **ALTIJD** scherp, schoon en bewaard deze op een veilige plaats, dit om schade en ongevallen te voorkomen en de levensduur van het gereedschap te verlengen.
11. Gebruik **NOOIT** gereedschap dat bot of defect is, of nog maar de indruk Geeft defect te zijn.
12. Druk de schacht **NOOIT** volledig in de Spantang. Laat altijd 3mm vrije ruimte In de bodem van de spantang.
13. Gebruik **NOOIT** overmatig veel kracht Om uw frezen te monteren en vermijd overbelasting van uw machine.
14. Gebruik de aanbevolen toerentallen en overschrijdt het maximum aantal toeren per minuut niet.