



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Controleer **ALTIJD** het snijgereedschap op schade en tekortkomingen en dit alvorens ermee te gaan werken.
2. Draag **ALTIJD** een veiligheidsbril en oorbeschermers tijdens het gebruik van de toestellen.
3. Lees **ALTIJD** zeer aandachtig de bijgeleverde handleiding en de instructies van de fabrikant alvorens met de gereedschappen te werken.
4. Gebruik **ALTIJD** de beschermmiddelen die bij uw machine geleverd werden.
5. Gebruik **ALTIJD** een geleider bij het frezen. Frees nooit uit de losse hand.
6. Gebruik **ALTIJD** aandrukblokken, zeker als men werkt met kleine of smalle stukken.
7. Haal **ALTIJD** de stekker uit de aansluiting alvorens je het gereedschap schoon- maakt of bijstelt of alvorens freeskoppen of messen te vervangen.
8. Wees er **ALTIJD** zeker van dat de asmoer vast zit alvorens de machine te starten.
9. Als men uitwisselbare mes-systemen gebruikt, vergewist men zich er **ALTIJD** van, dat de messen juist en veilig in de snijkop geïnstalleerd zijn.
10. Houd uw gereedschap **ALTIJD** geslepen, schoon en op een veilige plaats geborgen, dit om breuken en ongevallen te voorkomen en zo de levensduur van snijkoppen en bladen te verlengen.
11. Voer **ALTIJD** tegen de mesrotatie in.
12. Verzekert u **ALTIJD** van, dat het werkstuk volledig ondersteund is, voor en na het frezen.
13. Verwijder **NOOIT** schermen of ander veiligheidsmiddelen van uw machine.
14. Gebruik **NOOIT** botte of beschadigde messen.
15. Forceer of overbelast uw machine **NOOIT**.
16. Vervang **NOOIT** snijkoppen of messen of maak **NOOIT** aanpassingen met de machine aangesloten.
17. Maak **NOOIT** hoogte aanpassingen aan de machine terwijl hij draait.